

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

L I N I A

1. Nazwa
Budynnek mieszkalny

2. Czas powstania

Lata 20-30 te XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Długa 18 – usytuowany od str. zach.
kościół p.w. Serca Jezusowego, w
pobliżu plebanii od str. pn.


5. Przynależność administracyjna

województwo: pomorskie

powiat: wejherowski

gmina: Linia

6. Formy ochrony



Linia – Długa 18

Elewacja frontowa od pd.

Budynek parterowy z wysoką częścią strychową z wystawką dwuokienną; elewacja frontowa od str. pd.; budynek wzniesiony z czerwonej cegły; parter od części strychowej oddziela gzyms z cegły ułożonej główkowo; dach dwuspadowy, osobny daszek dwuspadowy nad wystawką; od strony elewacji frontowej okna prostokątne zwieńczone łukiem obniżonym za wyjątkiem okien w wystawce, które są zwieńczone łukiem półpełnym – okna te obwiedzione białą cegłą, nad nimi gzyms z białej cegły; w elewacjach bocznych w szczytach analogiczne okna; w elewacji tylnej otwór drzwiowy¹ w skrajnej osi tej elewacji okno zamurowane. Stolarka okienna częściowo zachowana, częściowo współczesna. Budynek niezamieszkały. W całości zachowany bez ubytków z częściowo zachowaną stolarką stanowi wartość jako budynek zabytkowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania – dobry. Postuluje się bieżące drobne remonty.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Teresa Romanowska+
Kasperkiewicz

październik 2021r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)² Województwa

Konserwatora zabytków

ds. Zabytków Kultury

ds. Zabytków Kultury

²dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niemających statusu zabytków