

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość O S I E K
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania XIX/XX w.	4. Adres Osiek 19	
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
			
5. Przynależność administracyjna województwo: pomorskie powiat: wejherowski gmina: Limia		6. Formy ochrony	
Elewacja frontowa od wsch.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek dwukondygnacyjny przykryty dachem dwuspadowym z wystawką od frontu z osobnym daszkiem dwuspadowym. Dach pokryty blachodachówką. Na połaciach dachu współczesne okienka strychowe. Stolarka okienna i drzwiowa prostokątna, współczesna. Wokół otworów okiennych i drzwiowych ozdoba obwódka. Od pn. dobudówka stanowiąca garaż. Całość budynku pokryta nowym tynkiem. Wokół budynku podmurówka pokryta tynkiem. Budynek całkowicie przebudowany.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Budynek mocno przebudowany. Stan zachowania bardzo dobry.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Paulina Kulikowska

wrzesień 2023r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Podpis zabytków wpisanych do rejestru zabytków i niematerialnych do rejestru dziedzictwa kulturowego